

Belangrijkste wijzigingen per **1 Juli 2021**.

Overige Regelgeving. Algemeen. Algemene informatie voor de uitvoering van de APK. Punt 9.

Het **drempelbedrag** van **€ 150.00** bij reparaties, ROB (Reparaties Onderhoud en Banden) is komen te **vervallen**. U bent nu dus verplicht bij iedere reparatie **ongeacht** de hoogte van het **reparatiebedrag**, de **tellerstand** in het **tellerstandregister** te vermelden.

Artikel 5.2/3.1 Leesbaarheid van **Scheidingstekens** (streepjes tussen cijfers) en **Duplicaatcode** toegevoegd. Deze mogen dus ook niet zijn afgeschermd.

Artikel 5.3.41 **Deuren, laadbakkleppen, motorkap en kofferdeksel.**

Toepassing van de eis voor **toegang** tot de laadruimte **aangepast**. Niet elke **oorspronkelijke** deur hoeft meer te kunnen openen en sluiten als de inrichting is veranderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koelwagen waarvan de binnenwanden helemaal geïsoleerd zijn en hierdoor kan een deur niet meer gebruikt worden.